



TSE KALİTE KAMPÜSÜ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRİK LABORATUVARI
MUAYENE VE DENEY RAPORU

41.16.01

401111

Nisan 2004

Deneyi Talep Eden

(Adı, Adresi, Şehir vb.)

: Tempa Pano San.VeTic.Ltd.Şti.
Barış Mah. 1802 Sok. No:7 Gebze
KOCAELİ

Numunenin Tanımı

(Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.)

: Bağlantı Kutusu (pano) , Tempa , JB 121206

Num.Menşei / Bey.No

: Tempa Pano San.VeTic.Ltd.Şti.

Numunenin Miktarı

: 1 adet

Deney Talep Tarih / No

: 2004.03.25/400821

Numunenin Alındığı Tarih

:

Deneylerin Yapıldığı Tarih

: 2004.03.25 - 2004.04.06

Uygulanan Standard / Metod

: TS 3033 EN 60529/1997-03 "Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu) (elektrik donanımlarında)"

Raporun Sayfa Sayısı

: 3

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar ekte verilmiştir.

Bu sonuç Laboratuvarımıza tevdi olunan ve yukarıda belirtilen numunelere münhasırdır. Bu rapor kalite Beyan vesikası niteliğinde olmadığı gibi standartlara uygunluk belgesi niteliğinde de değildir. İlan, reklam, alım, satımı, ve ithalat ihracat maksadıyla kullanılamaz



Onaylayan

Dr. Metin DUMANLI
Laboratuvar Müdürü

Bölüm Sorumlusu

Mustafa UZ
Elektrik Müh.

Deneyi Yapan

Emin ÇİFTÇİ
Elektrik Tek.




ADRES: ÇAYIROVA TREN İSTASYONU YANI GEBZE/KOCAELİ Tel: (0262) 653 07 51(30Hat) - Fax: (0262) 653 08 49
e-mail: laboratuvar@kampus.tse.org.tr web: www.kampus.tse.org.tr

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir. Bu rapor, sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

	TSE KALİTE KAMPUSÜ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	<i>Böl. Kodu</i> 41.16.01.06
	ELEKTRİK LABORATUVARI	<i>Rapor No</i> 401111
	MUAYENE VE DENEY RAPORU	<i>Tarih</i> 06.04.2004

İnceleme Türü : Özel Deney

Dekont Tarih / No : 25.03.2004 / 1522



Bu sonuç Laboratuvarımıza tevdi olunan ve yukarıda belirtilen numunelere münhasırdır. Bu rapor kalite Beyan vesikası niteliğinde olmadığı gibi standartlara uygunluk belgesi niteliğinde de değildir. İlan, reklam, alım, satımı, ve ithalat ihracat maksadıyla kullanılamaz

	TSE KALİTE KAMPUSÜ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	<i>Böl. Kodu</i> 41.16.01.06
	ELEKTRİK LABORATUVARI	<i>Rapor No</i> 401111
	MUAYENE VE DENEY RAPORU	<i>Tarih</i> 06.04.2004

TEMPA PANO SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasının 24.03.2004 tarihli dilekçesi ekinde teslim ettiği JB 121206 model pano numunesi üzerinde TS 3033 EN 60529 IP 55 koruma sınıfına göre yapılan deneylerin sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEYLER :

1. TEHLİKELİ BÖLÜMLERE ERİŞMEYE KARŞI VE YABANCI KATI CİSİMLERE KARŞI KORUMA DENEYİ (IP5X) :

Standartda belirtilen Tehlikeli Bölümlere Erişmeye Karşı Deney düzeneği ve deney metodu ile yapılan deney sonunda çapı 1 mm olan deney telinin muhafaza içine hiçbir şekilde girmediği görülmüştür.

Standartda belirtilen Yabancı Katı Cisimlere (Toza) Karşı Koruma Deney düzeneği ve deney metodu ile yapılan deney sonunda Tozun numune içerisine girmediği görülmüştür. Koruma istenilen yeterliliktedir.

2. SUYA KARŞI KORUMA DENEYİ (IP X5):

Standartda belirtilen deney düzeneği ve deney metodu ile yapılan deney sonunda gözle muayenede, muhafaza içine su girmediği görülmüştür. Koruma istenilen yeterliliktedir.

İş bu rapor 06.04.2004 tarihinde 3 sayfa ve 2 nüsha olarak düzenlenmiştir.

Bu sonuç Laboratuvarımıza tevdi olunan ve yukarıda belirtilen numunelere münhasırdır. Bu rapor kalite Beyan vesikası niteliğinde olmadığı gibi standartlara uygunluk belgesi niteliğinde de değildir. İlan, reklam, alım, satımı, ve ithalat ihracat maksadıyla kullanılamaz

